



## 財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心

Taiwan Children's Commodities R&amp;D Center

地址：台北市信義區東興路 61 號 10 樓 Tel：02-8768-2901 Fax：02-8768-2909

E-mail: playground.tcc@gmail.com

Inspection Body  
10016

## 安全驗證報告書

報告編號：10605034PG

申請單位	長佳機電工程股份有限公司-中正營業所		
申請單位地址	台北市中正區信義路一段 1 號		
受檢名稱	台北市中正運動中心		
受檢地址	台北市中正區信義路一段 1 號	檢測日期	106 年 06 月 22 日

應用檢驗之法令或規範標準

中華民國國家標準 CNS12642「公共兒童遊戲場設備」

類別	檢驗項目	檢驗結果			
		<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 無此項設備	
遊戲場	第一部分 遊戲場環境及一般要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 無此項設備	<input type="checkbox"/> 未申請檢驗
	第二部分 滑梯	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 無此項設備	
	第三部分 上下搖動肢體設備	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 無此項設備	
	第四部分 搖動與旋轉之設備	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 無此項設備	
	第五部分 鞦韆	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input checked="" type="checkbox"/> 無此項設備	
	第六部分 鋪面材料衝擊吸收性能	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 臨界墜落高度	
總評	符合(除階梯旁安全距離不足 183cm, 已加裝保護軟墊改善。)				



受檢設備

檢驗人員簽名



簽發日期 106 年 6 月 28 日

報告簽署人



簽發日期 106 年 6 月 29 日

## 特別聲明：

1. 本檢驗檢測結果，僅反映檢驗當時之性能及狀態，此性能及狀態將會隨著環境、操作、使用頻率、及其他因素而異。
2. 本檢驗「鋪面材料衝擊吸收性能」檢驗結果，僅反映檢驗當時的「鋪面」於試驗其間之性能及狀態，此性能將隨著溫度、含水量、日曬、使用時間、使用頻率、使用方式、膠合固定程度及其他等因素有異。
3. 本驗證報告未經簽核複製無效，未經中心同意不得作為司法訴訟之用。

1. 本檢測結果，僅反映當時檢驗之性能與狀態。此性能及狀態將會隨著環境、溫度、濕度、操作、使用頻率及其他因素下而異。
2. 本檢驗報告複製無效





## 財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心

Taiwan Children's Commodities R&amp;D Center

地址：台北市信義區東興路 61 號 10 樓 Tel：02-8768-2901 Fax：02-8768-2909

E-mail：playground.tcc@gmail.com

Inspection Body  
10016

## 安全驗證報告書

報告編號：10607053PG

申請單位	長佳機電工程股份有限公司-中正營業所		檢測日期	106年08月14日		
申請單位地址	台北市中正區信義路一段1號					
受檢名稱	台北市中正運動中心					
受檢地址	台北市中正區信義路一段1號					
應用檢驗之法令或規範標準 中華民國國家標準 CNS12643「遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法」						
遊 戲 場	類別	檢驗項目	檢驗結果			■ 未申請檢驗
	第一部分	遊戲場環境及一般要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 無此項設備	
	第二部分	滑梯	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 無此項設備	
	第三部分	上下搖動肢體設備	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 無此項設備	
	第四部分	搖動與旋轉之設備	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 無此項設備	
	第五部分	鞦韆	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 無此項設備	
	第六部分	鋪面材料衝擊吸收性能	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 臨界墜落高度	<input type="checkbox"/> 未申請檢驗
總 評		符合(未發現與 CNS12643 不符合之處)				



受檢設備

檢驗人員簽名



簽發日期 106年8月16日

報告簽署人



簽發日期 106年8月16日

## 特別聲明：

1. 本檢驗檢測結果，僅反映檢驗當時之性能及狀態，此性能及狀態將會隨著環境、操作、使用頻率、及其他因素而異。
2. 本檢驗「鋪面材料衝擊吸收性能」檢驗結果，僅反映檢驗當時的「鋪面」於試驗其間之性能及狀態，此性能將隨著溫度、含水量、日曬、使用時間、使用頻率、使用方式、膠合固定程度及其他等因素有異。
3. 本驗證報告未經簽核複製無效，未經中心同意不得作為司法訴訟之用。

1. 本檢測結果，僅反映當時檢驗之性能與狀態。此性能及狀態將會隨著環境、溫度、濕度、操作、使用頻率及其他因素下而異。
2. 本檢驗報告複製無效